

**Betreff:** Problematik Starkregen

**Von:** Juergen Kraemer <juergen.kraemer@yahoo.de>

**Datum:** 08.08.2022, 16:50

**An:** "edith.karls@t-online.de" <edith.karls@t-online.de>

Hallo Frau Karls,

beigefügt ein paar Bilder die die Problematik am Sonnenhang verdeutlichen sollen. Bei entsprechenden Starkregen schaffen es die beiden unbefestigten Seitenwege nicht die Wassermassen aufzunehmen.

Es werden dann Erdreich und Steine auf Strasse gespült. Eine nicht unerhebliche Menge Steine blieb bei dem letzten Starkregen auf der Strasse liegen.

Der geteerte Landwirtschaftsweg "krumme Weg" bergauf ist zwar mit entsprechenden Drainagegräben rechts und links versehen, die auch hin und wieder gemäht werden, das Schnittgut bleibt aber liegen und verstopft auf Dauer die Ablaufrohre die unter den Seitenwegen eingebracht sind. Folge ist dann ein weiterer starker Wasserzufluss Richtung Sonnenhang.

Ich hoffe diese paar Zeilen sind ausreichend die Situation zu schildern. Und das Problem besteht nicht erst seit diesem Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Krämer

— IMG\_20210604\_171638.jpg —

---



— IMG\_20210604\_171650.jpg —



— IMG\_20210604\_172732.jpg —



— Anhänge: —

IMG_20210604_171638.jpg	4,2 MB
IMG_20210604_171650.jpg	4,4 MB
IMG_20210604_172732.jpg	2,3 MB