

#####

# Ergebnis Straßenbegehung vom 25.06.2025

#####

Priorisierung:

- Wiesenweg: Verfüllung Risse (Gefahr Frostsprengung im nächsten Winter)
- Pfalzstraße: Löcher im Bereich Hausnummer 30
- Hirtenpfad: Verfüllung Loch am neuen Laternenmast
- Steinstraße: Verfüllung Loch am Schieber im Bereich Hausnummer 7
- Friedhofstraße: defekte Bordsteinkanten im Bereich Hausnummer 2, 3, 3a, 6, 8 und Eckhaus zur Scheidertstraße 12, 14)
- Verbindungsweg Landesstraße nach Breithardt - Waldstraße: Auffüllung Bankette/Ausweichstelle mit Schotter

Sonnenhang

- Absackung Straße: Hausnummer 2
- defekte Bordsteinkanten: Hausnummern 3a, 19a, 20
- Absackung Fußgängerweg: Hausnummer 14

Friedhofstraße

- Zustand generell schlecht
- Bordsteinkanten: Hausnummern 2 (gegenüber), 3, 3a, 6, 8 (Scheidertalstraße 12, 14)

Wiesenweg

- sackt an einer Stelle ab - Risse müssen unbedingt verfüllt werden
- ein Schweller teils kaputt

#### Hirtenpfad

- Zustand generell sehr schlecht
- viele Risse und Absackungen

#### Pfalzstraße

- Löcher im Bereich Hausnummer 30

#### Waldstraße

- defekte Bordsteinkante: Hausnummer 16a

#### Verbindungsstraße Waldstraße - Landesstraße

- Bankette im unteren Bereich stark abgesackt

#### Fichtenstraße

- Bordsteinkanten: Hausnummern 2, 4, 5 (gegenüber), 8

#### Schulstraße

- defekte Bordsteinkanten: Hausnummern 11, 13, 19

#### Auber Straße

- Schieber und Hydrant abgesackt: Hausnummer 7

#### Dornstraße

- defekte Bordsteinkanten: Hausnummern 15, 18, 19, 24, 28

#### Am Berg

- viele defekte Bordsteinkanten
- Risse / Löcher / Hebungen im Bürgersteig

#### Steinstraße

- Schieber und Hydrant abgesackt: Hausnummer 7
- defekte Bordsteinkanten: Hausnummer 7